

Clarificări

Denumirea obiectului de investiții: “ Reparații clădire Birouri și vestiare Stadion Beiuș” ,
localitatea Beiuș, strada Burgundia Mare, județul Bihor.

Deviz 1 Reparații capitale acoperiș clădire

- CE01A1 poziția din lista 2303016 tigla cu jghiab 4 cioc
- CE31C%- norme republicane ed.2006 – material -cuie 0,04 kg; rigle rășinoase 0,04 mc; scânduri rășinoase 0,04 mc; șipci rășinoase 5-15x10-30 mm 5,00 ml; lucru la mașină 0,06 ore
- IZF113 A03+ - Tehnologii noi – material – vată minerală bazaltică 100 mm 1,02 mp; barieră de vapori 1,10 mp; membrană bituminoasă 1,10 mp;
-manoperă -izolator termic 0,23 ore; muncitor deservire 0,08 ore

Deviz 2 Reparații interioare clădire

- CQ16A+ placă GK 12,5 mm, utilaj conform norme republicane
- CG01A# material conform norme republicane, automacara
- CG11A1 gresie 33,3 x 33,3 mapisa latina
- CF23C01+ material conform norme republicane, bob elevator
- CF23B01+ material conform norme republicane, bob elevator
- CN 11A1 vopsea maro roscat

Deviz 3 Reparații instalatie electrică și sanitară

- EC01C1 cablu cyy 3x1,5mm
- EC01C1 cablu cyy 3x2,5 mm
- ED01A1 întrerupător cumpănă 250 v 10 A
- ED08A1 priză monobloc sub tencuială
- EE12C1 corp iluminat 2x36 w ip65
- EE12H1 corp iluminat 4x18w ip20
- EF01A# cutie metalică cu 6 circuite
- SC38A2 vas closet cu iesire prin pardoseală
- IC34C1 robinet de trecere lavoar DN 1/2x3/8
- SA15B# teavă multistrat 20*2

Întocmit,
ing. Boros Iosif

